


-Allumer le DAB

-Débrancher la prise USB de l'écran coté UC (USB blanc)



-Débrancher la prise secteur sur l'écran



-Attendre 30 sec

-rebrancher la prise secteur

-rebrancher la prise usb

-redémarrer le dab avec adminDab

-tester le tactile