

Capteur opto électrique mal placé

Solution

Pour remplacer votre capteur opto électrique suivez la procédure ci-dessous.

Procédure

- Éteignez la boca et enlevez le capot.
- Bougez votre capteur opto électrique en l'avancant ou le reculant de quelques millimètres.
- Dépoussiérez le haut du capteur celui qui est le plus proche du billet avec une bombe d'air sec.

