

Connexion entre socle et ordinateur

Solution

Brancher le câble entre le socle et l'ordinateur.

Procédure

- Branchez le câble au port USB, puis l'autre bout au socle.
- Vérifiez si votre socle est bien connecté à l'ordinateur en vérifiant le port COM.



Vérifiez votre port COM :

- appuyer sur les touches *Windows+R* .
- tapez **devmgmt.msc** puis validez.
- Sur la fenêtre qui s'affiche développez la ligne "Ports (COM et LPT)" et repérez le numéro du port COM affecté sur la ligne.



