

Vérification de la connexion des câbles

Solution

Pour vérifiez si la connexion entre les câbles est correct suivez la procédure ci-dessous.

Procédure

- Connectez correctement votre PDA au câble. (1)

Si vous disposez d'une prise de courant fonctionnel :

- Connectez le câble d'alimentation au câble du PDA (2) puis branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant fonctionnel (3)

Si vous disposez d'une prise USB :

- Connectez le câble du PDA (4) à un port USB fonctionnel.

